

HIL GmbH • Zentrale Bonn • Josef-Wirmer-Straße 2-8 • 53123 Bonn

Abteilung Infrastruktur
Niederlassung Nordost
Werratal-Kaserne, Geb. 022
36433 Bad Salzungen

Beschaffenheit des vorhandenen Aufstellortes am HIL StPkt. Torgelow

Untergrund und Aufstellfläche

- Betonfläche bestehend aus Betonplatten in gutem Zustand
- ausgelegt zur Aufnahme einer hohen Achslast bis ca. 18t
- keine Setzungen oder Unebenheiten vorhanden
- Gefälle horizontal $\pm 1\%$
- ausreichende Aufstellfläche inklusive Rangierbereich
- freier Anfahrbereich

Vorhandene Spannungsversorgung

- 400V 63A für den Bremsprüfstand
- 400V 16A für den Achsspieltester
- 400V 16A für den Prüfcontainer

Sonstiges

Zur Unterbringung der Mess- und Prüfmittel ist ein Büro-Container vorhanden.

Dieses Schriftstück enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse.

HIL
Heeresinstandsetzungslogistik GmbH
Zentrale:
Josef-Wirmer-Str. 2-8
53123 Bonn
Tel. +49 228 4463 0

Geschäftsführer:
Sascha Franz (Sprecher und Arbeitsdirektor)
Bernhard Schneider

Aufsichtsratsvorsitzender:
Stephan Minz

Sitz der Gesellschaft:
53123 Bonn
Amtsgericht:
HRB13651
USt.-IdNr.:
DE242688168

Commerzbank AG, Bonn
IBAN: DE15370800400208089800
BIC: DRESDEFF370

Deutsche Bank AG
IBAN: DE69380700590444001200
BIC: DEUTDE330380